MECKLENBURGER LANDTECHNIK

Fricke Landtechnik GmbH Demmin

Klänhammer Weg 2 17109 Demmin

Tel.: 0049 (0) 3998272934 Fax: 0049 (0) 3998272920

CLAAS Axion 950 Cmatic Cebis [177.00010.2000527]

Año de fabricación: 2014 Fecha: 16.10.2025

Diseño: Tractor
Categoría: Tractor

Potencia: 302 kW (410 CDP)

Horario de funcionamiento: 7453

81.450,00 €

más IVA 19% (96.925,⁵⁰ € Bruto)





Equipo

Enganche
Conduzca
Todas las ruedas
Número de cilindros
Faros que funcionan
Ordenador de a bordo
Estado
Usado
Freno de aire
HCE
Sistema hidráulico delantero
Enlace frontal
eje delantero con muelles

Descripción

- claas-frontkraftheber-50-t-isobus-vorbereitung-inkl-2x -iso-steckdose-front-und-heck-gps-lenksystem-s3-pilot-egnos-elektron-hubwerksregelung
- ehr-mit-radarsensor-schlupfregelung-unterlenkerheckhubwerk
- Gancho de captura cat. 4 Â Estabilizadores del brazo inferior
- automático Eslabón superior mecánico
- fanghaken-kat-3-zugpendel-mit-zugkugelk80-zugmaul

Velocidad
Caja de cambios
Suspensión de la cabina
Aire acondicionado
Detección de la carga
El aire. Asiento
Plataforma
Más allá del poder
Radio
Neumático trasero

Neumáticos delanteros

Unidad de control dw

40

Sin escalas mecánico

Climatización automática

~

1

Cabina

~

1

900/60 R42 Trelleborg TM

710/60 R34 Trelleborg TM 900

4

- Automático con perno de 38 mm de diámetro Â
 Sistema de frenos de aire (2 circuitos)
- incl. secador de aire Sistema hidráulico sensible a la carga
- bomba variable 150 l/min
- 200 bar 4 unidades de control
- Electrohidráulico (CEBIS) 2 conexiones enchufables delanteras / 1 retorno sin presión Potencia Más allá del eje delantero PROACTIV
- eje pasante con freno
- Llantas de 10 agujeros
- auszenbreite-250-m-zapfwelle-1000-eco-1000-umin-410-ps-max-leistung
- 416 CV homol. Potencia nominal
- ECE R 120 Â Interruptor principal de batería
- Electrónico Cabina con suspensión de 4 puntos Â Limpiaparabrisas trasero
- incl. limpiaparabrisas lateral derecho Retrovisor eléctrico Soporte de terminales (carril de montaje) Tomas de interfaz adicionales Faros de recambio T2
- Brazo en A Â Luces de trabajo: 2x marquesina
- 6x techo delantero y 6x techo trasero de la cabina Â Luces de trabajo
- 2 x frontal sobre soporte de intermitentes Luces de trabajo
- 2x guardabarros traseros Iluminación sobredimensionada - Asiento del conductor
- Â Asiento del pasajero con cinturón de seguridad Â Aire acondicionado automático Radio MP3
- USB y SD Â 1 baliza giratoria
- links-ber-vo-71060-r34
- hi-90060-r42-